

## HASTE DE CENTRALIZAÇÃO PARA RELÓGIO APALPADOR



6291-1

Código

6291-1

- Para centralização de eixos ou furos sobre a mesa de máquinas

